



Виконавчий комітет Калуської міської ради розглянув Ваше електронне звернення № 655 від 10.02.2026 року щодо ремонту асфальтного покриття після ліквідації пориву по вул. Ковжуна та повідомляє таке.

За інформацією КП «Калуська енергетична Компанія» 02.02.2026 року до диспетчерської служби надійшло повідомлення про витік води з-під асфальтного покриття на вказаній ділянці. З метою оперативного реагування та недопущення подальшого руйнування дорожнього полотна 06.02.2026 року аварійною бригадою КП «Калуська енергетична Компанія» розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

У ході первинного обстеження та розкриття дорожнього покриття безпосередньо на ділянці за адресою вул. Ковжуна, 3 пориву водопровідної мережі виявлено не було. З огляду на це проведено додаткове обстеження суміжних ділянок мереж водопостачання, під час якого встановлено, що фактичне місце пошкодження знаходиться вище по вулиці- в районі будинку №5 по вул. Ковжуна. Особливості рельєфу місцевості та напрямок підземного руху води зумовили вихід води на поверхню саме в районі первинного проведення земляних робіт, що об'єктивно ускладнило локалізацію місця пориву, зумовило необхідність проведення додаткових земляних робіт та вплинуло на тривалість виконання таких робіт.

Аварійно-відновлювальні роботи тривали з 06.02.2026 року. Станом на 12.02.2026 року порив ліквідовано, витік води припинено, функціонування мережі водопостачання відновлено в повному обсязі.

Щодо наведеної у зверненні інформації про нібито правову невизначеність стосовно балансоутримувача мереж, повідомляємо, що КП «Калуська енергетична Компанія» здійснює експлуатацію та технічне обслуговування відповідних мереж водопостачання в межах покладених на нього функцій. За інформацією підприємства, під час телефонної розмови 09.02.2026 року йшлося про відсутність виявленого пориву на конкретно розкритій ділянці, а не про відсутність повноважень чи відповідальності за експлуатацію мереж. Отже, твердження про встановлення інших суб'єктів господарювання як потенційно відповідальних за зазначену ділянку не відповідає фактичним обставинам.

Після ліквідації пориву виконано зворотнє засипання розкопаної ділянки щебеневою сумішшю відповідно до технологічних вимог. Остаточне відновлення асфальтобетонного покриття здійснюється з дотриманням нормативних будівельних вимог та з урахуванням необхідності природної усадки ґрунту, що є обов'язковою умовою для забезпечення подальшої експлуатаційної придатності дорожнього полотна. Питання приведення зазначеної ділянки дороги до належного стану перебуває на контролі та

вирішується в установленому порядку із залученням балансоутримувача об'єкта благоустрою.

Стосовно порушеного Вами питання особистого виїзду міського голови на місце події зазначаємо, що відповідно до розділу повноважень організація реагування на аварійні ситуації в системах житлово- комунального господарства забезпечується відповідними структурними підрозділами та комунальними підприємствами. Разом з тим інформацію про стан виконання робіт доведено до керівництва міської ради, а контроль за належним завершенням відновлювальних заходів здійснюється в робочому порядку.

Заступник міського голови



Богдан БІЛЕЦЬКИЙ